



Testiranje / Puštanje u rad Defektaža Servisiranje Održavanje Ostalo

Serviser: SER COL II

RN: _____

Datum: 22.09.2025

*Tip uređaja: DDD 3KW

*Kupac / Vlasnik: EMPIRET

*Broj artikla: _____

*Odgovorno lice: PREDRAG PERCIC

God./mes. proizvodnje: _____

Instalater: _____

*Serijski broj: _____

Lokacija opreme: K.K. CENTAR

Prodavac: ACO

Mesto intervencije: BEOGRAD

Garantni rok: Van gar. roka:

ACO kontakt: ILIC' NEVAD

Sistem:

- Prepumpno okno
- Prepumpni samostojeći uređaj
- Separator masti
- Separator naftnih derivata

- Ventilsko okno
- PPOV
- Zaštita od povratnog toka
- Ostalo

Fluid:

- Siva otpadna voda
- Crna otpadna voda
- Zamašćena otpadna voda
- Ostalo

Defektaža / Kontrola / Testiranje:

- Ispravna ugradnja i uslovi eksploatacije
- Ispravan rad uređaja / opreme
- Kvar / nedostatak uređaja / opreme
- Neadekvatna montaža / ugradnja
- Neodgovarajući uslovi eksploatacije
- Neodgovarajući fluid
- Oštećenje pri transportu / ugradnji
- Pogrešno podešavanje / setovanje
- Ostalo

*Opis: - IZVRŠENA JE ZAMENA
RADNOG KOLA I OTPUŠENJE
POTISNOG VODA UREĐAJA KOJI JE
BIO UZROK KUARA NA PUMPAHA
- PRILIKOM DEMONTAŽE PUMPE
UOČENO JE NAPRSNUĆE TAVKA
U ZONI OTVORA PUMPE, POTREBNA
ZAMENA TAVKA (REPARACIJA)

Prilog: Opis Skica Foto

Priznavanje garancije: Da Ne

Opis servisiranja / održavanja / testiranja:

- VIZUELNI PREGLED
- DEMONTAŽA PUMPI
- ZAMENA RADNOG KOLA
- OTPUŠENJE POTISNOG
- VODA
- MONTAŽA PUMPI
- PUŠTANJE UREĐAJA U
RAD

Specifikacija delova i troškova:

*Pređena kilometraža: _____ *Utrošeni sati: _____

*Rezervni delovi i materijal: _____

*ACO: _____

*Serviser: _____

Projektant / Izvođač / Nadzor: _____

*Kupac / Vlasnik: _____