

Evidencija poziva, Status Zatvoren



Broj naloga: 9ARS10022656
Ime pozivaoca: Predrag N/A dan 5/29/2025 9:54:12 AM
a

Opis kvara: L6 stoji na -2 u grešci, otvorenih vrata.

Broj naloga kupca:

Naziv lokacije: EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Broj opreme: 44011780
Vrsta opreme: Lift
ID Opreme: L6
Ulica: TREŠNJINOG CVETA 11
Grad: BEOGRAD
Poštanski broj: 11090

Ime servisera: Mileta MIJATOVIC
Vreme poziva: 29.05.2025 10.14.35
Vreme dolaska: 29/05/2025 13:05:41
Vreme završetka: 29/05/2025 13:16:59

Stanje prilikom dolaska: Radi - Operativna neispravnost
Opis kvara pozivaoca: 29/05/2025 09:54 N/A
L6 stoji na -2 u grešci, otvorenih vrata..

Korišćeni rezervni delovi:

Stanje prilikom odlaska: 01 Oprema radi, vraćanje u normalan rad

Komentari za kupca: Strano telo prekidalo rad foto zaveses,isto izvadjeno,lift ostavljen u radu.

Potpis kupca

No Signature Available

Ime kupca:

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejlom. U ovom slučaju ne treba da koristite, razlašavate, distribuirate, reprodukujete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priloziima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priloziima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: CustomerCareCenterRS@Kone.com"