

Evidencija o posetama radi održavanja



KONE nalog 000793609591
Broj ugovora 41890846

Naziv lokacije EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
SAP broj opreme 44011777
Serijski broj proizvođača 44011777
ID Opreme L3
Adresa TREŠNJINOG CVETA 11
Grad BEOGRAD
Poštanski broj 11090

Prisustvovao Mileta MIJATOVIC
Datum posete 8/17/2023 1:32:35 PM

Izvršena servisna usluga

Y: Osnovna kontrola: Proverena kabina: Osvetljenje, enterijer, znakovi, alarm, interfon, ventilator. Vrata kabine: Dugme za otvaranje, graničnik sile zatvaranja, foto zavesa, prag, ploče, klizač. Na svakom spratu: Ekрани, tasteri, preciznost zaustavljanja, prag, ploče, klizač, probna vožnja. Kontrolna tabla: Kodovi za kvar, čistoća. Jama: osvetljenje, čistoća.

Ovo je evidencija o završetku gore pomenutih modula održavanja. Ukoliko postoje stavke na koje moramo da vam skrenemo pažnju, nakon ove posete član našeg tima će vam se javiti.

Komentari tehničara Redovno održavanje lifta.

Potpis Kupca

No Signature Available

Ime kupca

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejлом. U ovom slučaju ne treba da koristite, razlašavate, distribuirate, reprodukujete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priložima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priložima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: ksb.info@KONE.com"