

# Evidencija o posetama radi održavanja

KONE nalog 000861083262  
 Broj ugovora 41890846

Naziv lokacije EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD  
 SAP broj opreme 44011779  
 Serijski broj proizvođača 44011779  
 ID Opreme L5  
 Adresa TREŠNJINOG CVETA 11  
 Grad BEOGRAD  
 Poštanski broj 11090

Prisustvovao Mileta MIJATOVIC  
 Datum posete 10/9/2025 12:04:20 PM

|                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Evidencija servisnih usluga                                                                      |                     |
| <b>Задаци на доњем прилазу</b>                                                                   | <b>Modul status</b> |
| Проверите стање улаза и ходника                                                                  | ✓                   |
| Проверите сигнализацију на прилазима                                                             | ✓                   |
| Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза                                            | ✓                   |
| Проверите вођицу прилазних врата                                                                 | ✓                   |
| Проверите праг врата кабине лифта                                                                | ✓                   |
| <b>Задаци у кабини лифта на прилазу</b>                                                          | <b>Modul status</b> |
| Проверите дугме за отварање врата и да врата кабине раде                                         | ✓                   |
| Проверите осветљење кабине лифта                                                                 | ✓                   |
| <b>Задаци на спрату MAP-а</b>                                                                    | <b>Modul status</b> |
| Тестирање уређаја за резидуалну струју                                                           | ✓                   |
| Провера даљинског/локалног алармног система и телефонске/интерфонске везе са резервним напајањем | ✓                   |
| <b>Задаци у кабини са затвореним вратима</b>                                                     | <b>Modul status</b> |
| Проверите знакове                                                                                | ✓                   |
| Проверите унутрашњост кабине лифта                                                               | ✓                   |
| Проверите кабинску сигнализацију, где је постављена                                              | ✓                   |
| Провера панела врата кабине лифта                                                                | ✓                   |
| Проверите доње вођице врата кабине                                                               | ✓                   |
| <b>Задаци на међуприлазима и на највишем прилазу</b>                                             | <b>Modul status</b> |
| Проверите вођицу прилазних врата                                                                 | ✓                   |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Проверите стање улаза и ходника                       | ✓                   |
| Проверите сигнализацију на прилазима                  | ✓                   |
| Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза | ✓                   |
| <b>Завршите посету одржавања</b>                      | <b>Modul status</b> |
| Попуњавање књиге одржавања                            | ✓                   |
| Враћање уређаја у нормалан рад                        | ✓                   |

Ovo je evidencija o završetku gore pomenutih modula održavanja. Ukoliko postoje stavke na koje moramo da vam skrenemo pažnju, nakon ove posete član našeg tima će vam se javiti.

## Komentari tehničara

### Potpis Kupca

Miljkovic B.

### Ime kupca

Bojana Miljkovic

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejlom. U ovom slučaju ne treba da koristite, razlašavate, distribuirate, reprodukujete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priložima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priložima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: ksb.info@KONE.com"