

Evidencija o posetama radi održavanja

KONE nalog 000877360692
 Broj ugovora 41890846

Naziv lokacije EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
 SAP broj opreme 44011778
 Serijski broj proizvođača 44011778
 ID Opreme L4
 Adresa TREŠNJINOG CVETA 11
 Grad BEOGRAD
 Poštanski broj 11090

Prisustvovao Branimir MILENKOVIC
 Datum posete 6/12/2026 11:21:06 AM

Evidencija servisnih usluga	
Задаци на доњем прилазу	Modul status
Проверите стање улаза и ходника	✓
Проверите сигнализацију на прилазима	✓
Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза	✓
Проверите вођицу прилазних врата	✓
Проверите праг врата кабине лифта	✓
Задаци на највишем прилазу	Modul status
Проверите мотор за врата кабине	✓
Проверите рад кабинских врата	✓
Проверите ремен мотора врата	✓
Проверите контакт врата кабине и контакт за закључавање	✓
Проверите профил шине	✓
Проверите синхронизационо уже	✓
Задаци за кров кабине лифта	Modul status
Проверите подмазивач водилице, ако постоји	✓
Check elevator car roof stop switch(es) and inspection drive unit, if applicable	✓
Задаци за прилазна врата на највишем спрату унутар возног окна	Modul status
Провера водилице прилазних врата	✓
Провера забраве прилазних врата (механички рад)	✓
Провера контакта врата кабине и контакта за закључавање	✓
Провера тега или опруге за затварање	✓

Провера доњих водилица прилазних врата из возног окна	✓
Провера зазора затворених прилазних врата	✓
Задаци за све међуспратове унутар возног окна	Modul status
Провера водилице прилазних врата	✓
Провера забраве прилазних врата (механички рад)	✓
Провера контакта врата кабине и контакта за закључавање	✓
Провера тега или опруге за затварање	✓
Провера доњих водилица прилазних врата из возног окна	✓
Провера зазора затворених прилазних врата	✓
Задаци у кабини лифта на прилазу	Modul status
Проверите дугме за отварање врата и да врата кабине раде	✓
Проверите осветљење кабине лифта	✓
Задаци на доњем прилазу док је кабина лифта изнад нивоа пода	Modul status
Провера доње водилице прилазних врата	✓
Провера зазора затворених прилазних врата	✓
Задаци на прилазу код контролера лифта	Modul status
Тестирање уређаја за резидуалну струју	✓
Провера даљинског/локалног алармног система и телефонске/интерфонске везе са резервним напајањем	✓
Задаци у кабини лифта са затвореним вратима	Modul status
Проверите знакове	✓
Проверите унутрашњост кабине лифта	✓
Проверите кабинску сигнализацију, где је постављена	✓
Провера панела врата кабине лифта	✓
Проверите доње вођице врата кабине	✓
Задаци на свим међуспратним прилазима и на највишем прилазу током кретања навише у нормалном режиму	Modul status
Проверите вођицу прилазних врата	✓
Проверите стање улаза и ходника	✓
Проверите сигнализацију на прилазима	✓
Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза	✓
Задаци на доњем прилазу са отвореним вратима	Modul status
Провера јаме лифта	✓
Завршите посету одржавања	Modul status
Попуњавање књиге одржавања	✓
Враћање уређаја у нормалан рад	✓



Ovo je evidencija o završetku gore pomenutih modula održavanja. Ukoliko postoje stavke na koje moramo da vam skrenemo pažnju, nakon ove posete član našeg tima će vam se javiti.

Komentari tehničara

Potpis Kupca

Nema dostupnog potpisnika

Ime kupca

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejlom. U ovom slučaju ne treba da koristite, razlašavate, distribuirate, reprodukujete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priložima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priložima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: ksb.info@KONE.com"